

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ชื่อและที่ตั้งอาคาร

เสนา คิทธิ เวสต์เกต-บางบัวทอง 2 (อาคาร B1)

307 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ชื่อหัวหน้าผู้สำรวจ..... นายทรงศักดิ์ วิสิฐศักดิ์ชัย (บ. 3546/2566)

วันที่..... 8 เมษายน 2568..... เวลา..... 13.00

เบอร์โทรศัพท์ 065-494-5153

ลายมือชื่อ

Songsak

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ชื่อและที่ตั้งอาคาร

เสนา คิทธิ เวสต์เกต-บางบัวทอง 2 (อาคาร B2)

307 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ชื่อหัวหน้าผู้สำรวจ..... นายทรงศักดิ์ วิสิฐศักดิ์ชัย (บ. 3546/2566)

วันที่..... 8 เมษายน 2568..... เวลา..... 13.00

เบอร์โทรศัพท์ 065-494-5153

ลายมือชื่อ

Songsak

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ชื่อและที่ตั้งอาคาร

เสนา คิทัต เวสต์เกต-บางบัวทอง 2 (อาคาร B3)

307 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ชื่อหัวหน้าผู้สำรวจ..... นายทรงศักดิ์ วิสิฐศักดิ์ชัย (บ. 3546/2566)

วันที่..... 8 เมษายน 2568..... เวลา..... 13.00

เบอร์โทรศัพท์ 065-494-5153

ลายมือชื่อ

Songsak

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ชื่อและที่ตั้งอาคาร

เสนา คิทธิ เวสต์เกต-บางบัวทอง 2 (อาคาร B4)

307 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ชื่อหัวหน้าผู้สำรวจ..... นายทรงศักดิ์ วิสิษฐศักดิ์ชัย (บ. 3546/2566)

วันที่..... 8 เมษายน 2568..... เวลา..... 13.00

เบอร์โทรศัพท์ 065-494-5153

ลายมือชื่อ

Songsak

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ชื่อและที่ตั้งอาคาร

เสนา คิทธิ เวสต์เกต-บางบัวทอง 2 (อาคาร B5)

307 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ขอแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ชื่อหัวหน้าผู้สำรวจ..... นายทรงศักดิ์ วิสิฐศักดิ์ชัย (บ. 3546/2566)

วันที่..... 8 เมษายน 2568..... เวลา..... 13.00

เบอร์โทรศัพท์ 065-494-5153

ลายมือชื่อ

Songsak

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้

อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ชื่อและที่ตั้งอาคาร

เสนา คิทธิ เวสต์เกต-บางบัวทอง 2 (อาคาร B6)

307 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานอาคารต่อไป
และความปลอดภัยต่อสาธารณะ

- เจ้าของอาคารควรเฝ้าระวังหากความเสียหายของอาคารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผู้สำรวจตรวจพบ
- แจ้งเจ้าหน้าที่หากตรวจพบสิ่งนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

ชื่อหัวหน้าผู้สำรวจ..... นายทรงศักดิ์ วิสิฐศักดิ์ชัย (บ. 3546/2566)

วันที่..... 8 เมษายน 2568..... เวลา..... 13.00

เบอร์โทรศัพท์ 065-494-5153

ลายมือชื่อ

Songsak

ห้ามเคลื่อนย้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้